

19/11/2015

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' הדר 13 בתאריך 9/11/2015

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב	מס'	מס'	סוג	תאריך דיגום
	100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	בדיקה	
בתאריך 10.11.15 נמסרה הודעה ממשרד הבריאות על חריגה. סוכם עם מר מנחם פרידלנד על ביצוע סקר חקירתי. נלקחה בדיקה חוזרת מהנקודה החורגת וכן 2 בדיקות נוספות מאותו קו. בעקבות הסקר התגלה כי בנקודת הדיגום ישנו הידרנט כפול בנקודת הדיגום.	3	-	-	שגרתית	09/11/2015
תקין	0	-	-	חוזרת- נקודת דיגום	10/11/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	10/11/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	10/11/2015

2. פעולות מתקנות שנקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שכל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום טעות אנוש וכי חריגה זו הינה חד פעמית.

ב-2 דיגומים שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת הדיגום ולוודא ניקיון וריענון הבקבוקים.