

08/01/2018

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' תובל מס' 6

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	סוג בדיקה	תאריך דיגום
בוצע דיגום שגרתי ביום 01.01.18 ברח' תובל 6 לא תקין	1	-	-	שגרתי	01/01/2018
התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (1)קוליפורמים.	-	-	-	-	02/01/2018
בוצע סקר חקירתי על פי דרישת משרד הבריאות					03/01/2018
הדיגום החוזר בוצע בנקודה החורגת + 2 נקודות נוספות: רח' ביאליק 126 ורח' אבא הילל 19. ביום 4/1/18 התקבלו תוצאות תקינות.	0	-	-	חוזרת- תובל 6	03/01/2018

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

הדיגום בוצע ביום גשום במיוחד וחריגות מסוג זה הינן תופעה ידועה.
בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי
ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

לאחר בירור מול משרד הבריאות נמצא כי זוהי תופעה נפוצה בזמן גשם. כמו כן במידה ויש דיגום מתוכנן ליום גשום מלא, המסקנה היא לדחות את יום הדיגום ביום-יומיים.