

25.7.17

סקר חקירתי בעקבות חריגה בבאר מפדה בתאריך 20.7.2017

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה [לאחר הכלרה]	הערות
19.7.2017	שגרתית	0	1	בוצע דיגום שגרתית לבאר: 1. בדיקה מלאה למי הגלם 2. בדיקה שגרתית לאחר הכלרה
20.7.2017				בתאריך 20.07.2017 התקבלה הודעה ממעבדה וממשרד הבריאות על חריגה של 1 קוליפורם בבדיקה השגרתית. הבאר נסגרה עד לדיגום החוזר
21.7.2017	דיגום חוזר	0	0	נמסרה הודעה על דיגום תקין. כתוצאה מכך הבאר חזרה לעבודה באישור משרד הבריאות

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2014-2015 לא היו חריגות בבאר מפדה

מסקנות והמלצות:

התקנת ברז דיגום חדשים