

15/03/2018

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' חרוזים 24

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
12/3/2018	שגרתית	-	-	1	בוצע דיגום שגרתית ביום 12/3/18 ברח' חרוזים 24 לא תקין
13/3/2018	-	-	-	-	התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (1) קוליפורמים.
13/3/2018	חוזרת-רח' חרוזים 24	-	-	0	הדיגום החוזר בוצע בנקודה החורגת + 2 נקודות נוספות: רח' המלאכה 8 ורח' ידע עם מס' 5 התקבלו תוצאות תקינות.

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.