

2022 - טבלת מצב קווי הביוב ע"פ ממצאי הצילום עם חלוקה לפי מצב הקו ברמת-גן

מקרא: מצב תקינותו של כל קו ראשי לפי הדרוג: 1- טוב. 2- מחייב ניטור קבוע. 3- מחייב טיפול שיקום או החלפה

מסד	כתובת	קוטר	שנת שטיפה	מצב קו
1	אבא הילל	10	2022	3
2	אבא הילל 2228	10	2022	1
3	אבא הילל 2228	12	2022	1
4	אבא הילל 2228	14	2022	1
5	אבא הילל 2229	10	2022	3
6	איינשטיין	8	2022	2
7	איינשטיין	6	2022	2
8	אלוף דוד	8	2022	2
9	אלוף דוד	6	2022	2
10	אלוף דוד 2202	6	2022	2
11	אלמוג	6	2022	1
12	אלרום התפוצות	16	2022	1
13	באר אורה	8	2022	1
14	בני משה	6	2022	2
15	בצלאל	10	2022	2
16	ברקת	6	2022	1
17	גבעתי	8	2022	1
18	גולומב	10	2022	1
19	גולומב	10	2022	2
20	האם	8	2022	1
21	הבילויים	6	2022	2
22	הושע	6	2022	2
23	המיתר	6	2022	1
24	המעין	16	2022	1
25	המרגנית	8	2022	1
26	המתמיד	6	2022	2
27	הנחל	12	2022	1
28	העלייה	8	2022	1
29	העלייה 1	6	2022	2
30	הרואה	12	2022	2
31	הרצל	8	2022	1
32	הרצל 2235	8	2022	1
33	הרצל 2236	8	2022	1
34	הררי	6	2022	2
35	השלושים ושלושה	6	2022	2
36	התפוצות		2022	
37	זכריה	6	2022	2
38	ידידיה	6	2022	2
39	יוסף צבי גדעון	6	2022	2
40	יכין	6	2022	2
41	לאן	6	2022	3
42	לוחמי סיני	6	2022	3
43	מבוא הקונגרס	6	2022	2
44	מטולה	6	2022	2
45	מיכאל	6	2022	2
46	מנחם בגין	10	2022	1
47	מעלה השחר	6	2022	2
48	משה דיין	6	2022	2
49	נווה יהושוע	10	2022	1
50	נטר	6	2022	2
51	סטופ	8	2022	1
52	ספיר	6	2022	2
53	עובדיה	6	2022	2
54	עוזיאל	6	2022	3
55	עוזיאל	6	2022	2
56	עוזיאל	8	2022	2
57	עלומים	6	2022	2

2	2022	8	עלומים	58
2	2022	6	עציון	59
2	2022	8	פנקס	60
1	2022	6	צור	61
2	2022	6	קדרון ארנון	62
1	2022	10	רוטנברג	63
2	2022	6	רכסים	64
2	2022	6	רמבה	65
1	2022	8	רמבה	66
2	2022	10	שדרות ירושלים	67
2	2022	6	שנאור זלמן	68
2	2022	6	שרה אהרונסון	69