

Page 1 of 2

ל"א ב תשע"ד
26 אוגוסט 2014
2014-0001-2216

לכבוד
מר סמי געסוי
מנהל תחנת הרוחיצה AVIS
רח' היצרה 6
רמת גן 5252144
באמצעות פקס

שלום רב,

הندון: **ביקורת שפכי תעשייה - תחנת רוחיצה סמי, מתחם AVIS**
רח' היצרה 6, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 19.08.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת אי-יות השפכים המזוהרים למערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוּדָן
- מר סמich געסוי - אחראי תחנת הרוחיצה

להלן הממצאים:

1. פינויים:

עד לרגע כתיבת דוח זה לא נשלחו אישורי פינוי של תכולת מפריד השמן ומיכלי השיקוע במערכת המיחזור לאתר מאושר.

2. דגום שפכים:

בשעה 09:34 נלקחה דגימה משפכי העסק במצב מפריד השמן. בעת לקיחת הדגימה נצפתה זרימת שפכים.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H_b

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 31326:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	שפכים אסורים [ערר, מג"ל]
דטרוגנטים אனרגים	5.45	-	40
שמן מינרלי - Oil Mineral	6	-	20

ND=Not Detected

סקופ איגודן, אוניברסיטת תל אביב

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: igudan.org.il | כתובת: רח' גורדון 66, תל אביב 62036 | 


shlomi@igudan.org.il

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, איכות השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:

1. יש לשולח למשרדנו אישורי פינוי של תכולת מפריד השמן ובור השיקוע לאלאטרא פינויים:
2. 2.1 יש לשאוב את תכולת מפריד השמן בתדריות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעדמו בתקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע באתר מאושר בלבד. על מר געסום מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר.
- 2.2 אין להזרים את תכולת מיל השיקוע, במערכת המיחזור, למערכת הביוב. התכולה תפונה לאתר מאושר. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמר לביקורת במשרדי התנהנה.
3. יובהר, כי אין בקבالت המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
4. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
5. לידעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.

בכבוד רב,



שייל סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל



אנוודת ני איזורן דן
רוח, אבן גבירול 812, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096, תל אביב 04809
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקסן



תעודת מעבדה מס' 31326

שם יחידה: מזען פריד שמן לבן - חניון אביס AVIS רחיצת סמי - רמת גן - איגודן

זמן דגימה: 19/08/2014 09:34

שם דגם: שלומי עמרן

זמן קבלת: 19/08/2014 11:22

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	מידת מידת	ערער	הערות קבועות	תקן	דיווח	הערות לדגימה	אנוודת ני איזורן דן		
							דרוגנים אכיננס	מ"ג/ליטר	מ"ג/ליטר
שמן מינרלי - Oil	Mineral Oil	10	ASTM D 7066-04	U - 20	U - 40	*	* לא בהסכמה	5.45	6

הערות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקת כלשהי.
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גורם אחר ל מוצר הנבדק.
יש להתייחס לפסمفט בלבדו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.



אנוודת ני איזור דן
רח' אבן גבירול 812, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096, תל אביב 03-7914505
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקוון



26/08/2014 11:31

תאריך בדיקה

רוני חזן

סופ' דיווח

שם מאשר

חתימה

()

()

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על הוצאות בדיקה כלשהי.
שערכה המבידה ואין בעקבם הסמכה אישור של הרשות או גופ' אחר ל מוצר הנבדק.
יש להתייחס במסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

נתקבל
מחלקת ביוג'ג
תאגידי מי רמת-גן
תאריך
10/3/14
מטע מפטג
נסרק ב/ לא



ט' נובמבר

Page 1 of 2

ב' אדר ב תשע"ד
2014 09
2014-0001-0620

לכבוד
מר סמי געסוי
מנהל תחנת הרוחיצה AVIS
רחוב היצירה 6
רמת גן 5252144
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: **בקורת שפכי תעשייה - תחנת רוחיצה סמי, מתחם AVIS**
רחוב היצירה 6, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 27.02.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזורמים למערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוֹדָן
- מר סמיich געסוי - אחראי תחנת הרוחיצה

להלן הממצאים:

1. פינויים:

עד לרגע כתיבת דוח זה לא נשלחו אישורי פינוי של תכולת מפריד השמן ומיכלי השיקוע במערכת המיחזור לאתר מאושר.

2. דיגום שפכים:

בשעה 08:44 נלקחה דגימה משפכי העסק בموقع מפריד השמן. בעת לקיחת הדגימה נפתחה זרימת שפכים.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H₂O.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 29720:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]
שמן מינרלי - Oil	ND	-	20
דטרגנטים אניוניים	39.00	-	40

עלם אחד, עלם של 60%

טלפון: 03-5414673 | פקס: 03-5454793 | דואיל: shlomi@igudan.org.il | כתובת: רח' א. גבאי 18, תל אביב | URL: www.igudan.org.il

shlomi@igudan.org.il


ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011, איכות השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:

1. יש לשЛОוח למשרדי אישורי פינוי של תCOLת מפריד השמן ובור השיקוע לאלהרואן.
2. פינויים:
 - 2.1 יש לשאוב את תCOLת מפריד השמן בתדריות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעדמו בתקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע באתר מאושר בלבד. על מר געסום מוטלת האחריות לוודא כי תCOLת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר.
 - 2.2 אין להזרים את תCOLת מייל השיקוע, במערכת המיחזור, למערכת הביוב. התCOLה תפונה לאתר מאושר. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמר לביקורת ממשרדי התחנה.
 3. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
 4. על בעל העסוק להביא לכך שכל השפכים המזרמים אל מערכת הביוב הירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"א - 2011.
 5. לידעתכם, אי קיומם האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.

בכבוד רב,




שולומון סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מ"ר רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל

טלפון: 03-5605000 | דוא"ל: igudan.org.il | כתובת: אגף איכות הסביבה, מינהל המים וביוב, משרד הENVIRONMENTAL QUALITY UNIT, DEPARTMENT OF WATER AND SEWERAGE, MINISTRY OF ENVIRONMENT



Page 1 of 2

כ"ב אלול תשע"ג
28 אוגוסט 2013
2013-0001-2482

לכבוד
מר סמי געסוו
מנהל תחנת הרוחיצה AVIS
רחוב היצירה 6
רמת גן 5252144

שלום רב,

הנדון: ברית שפכי תעשייה - תחנת רוחיצה סמי, מתחם AVIS
רחוב היצירה 6, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 19.08.13 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזרמים למערכת הביוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוודן
- מר סמי געסוו - אחראי תחנת הרוחיצה

להלן הממצאים:

1. פינויים:

עד לרגע כתיבת דוח זה לא נשלחו אישורי פינוי של תכולת מפריד השמן ומיכלי השיקוע במערכת המיחזור לאתר מאושר.

2. דיגום שפכים:

בשעה 09:35 נלקחה דגימה משפכי העסוק במוצא מפריד השמן. בעת לקיחת הדגימה נצפתה זרימת שפכים.

הגבת השפכים לניר אונדייקטור הייתה: 7 H.c.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 27448:


דרוגנטים אניאזים	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]	פרמטר נבדק
20	-	-	16	שמן מינרלי - Mineral Oil
40	-	-	24.00	דרוגנטים אניאזים

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביו"ב (שפכי מפעלים המודרמים למערכת הביו"ב), התשע"א-2011, איקות השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:

1. יש לשלווח למשרדנו אישורי פינוי של **תכולת מפריד השמן ובור השיקוע לאלאטרן פינוניים**:
2. 2.1 יש לשאוב את **תכולת מפריד השמן** בתדרות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביו"ב העירונית יעדמו בתקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע **לאלאטרן פינוני בלבד. על מר געסום מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר.**
- 2.2 אין להזרים את **תכולת מיל השיקוע**, במערכת המיחזור, למערכת הביו"ב. התכולה תפונה לאתר מאושר. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמור לביקורת במשרד"ד התנהנה.
3. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המודרמים מעסקכם אל מערכת הביו"ב.
4. על בעל העסוק להביא לכך שכל השפכים המודרמים אל מערכת הביו"ב העירונית לאחר טיפול יענו על האיקות הקבועה בכללי תאגידי מים וביו"ב (שפכי מפעלים המודרמים למערכת הביו"ב), התשע"א - 2011.
5. לדייעתכם, אם קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבם בתעריפים גבוהים בשל הרמת שפכים חריגים /אסורים.

בכבוד רב,




דניאל סולומוני

מנהל איקות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל דוא"ל



Page 1 of 3

י"א تموز תשע"ג
19 יוני 2013
2013-0001-1687

לכבוד
מר סמי געסוי
מנהל תחנת הריחיצה AVIS
רחוב היצרה 6
רמת גן 5252144

שלום רב,

הנדון: **ביקורת שפכי תעשייה - תחנת ריחיצה סמי, מתחם AVIS**

רחוב היצרה 6, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 10.06.13 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזרימים למערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי – תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן – נציג אקו"ן
- מר סמי געסוי – אחראי תחנת הריחיצה

להלן הממצאים:

1. פינויים:

עד לרגע כתיבת דוח זה לא נשלחו אישורי פינוי של תכולת מפריד השמן ומיכלי השיקוע במערכת המיחזור לאתר מאושר.

2. דגם שפכי:

בשעה 10:05 נלקחה דגימה משפכי העסוק במוצא מפריד השמן. בעת לקיחת הדגימה נצפתה זרימת שפכים.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H₂O.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 26500:

פרמטר נבדק	שמן מינרלי - Mineral Oil
תוצאה [מג"ל]	ND
שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	-
20	

דטרוגנטים אणויונים	-	9.00	40
--------------------	---	------	----

מ吒צאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011, איקות השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:

1. פיננסים:
 - 1.1 יש לשאוב את תכולת מפריד השמן בתדריות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעדמו בתקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע לאחר מאושר בלבד. **על מר געסום מוטלת האחירות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר.**
 - 1.2 אין להזרים את תכולת מיכל השיקוע, במערכת המיחזור, למערכת הביוב. התכולה תפונה לאתר מאושר. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמרם לביקורת ממשרדי המחנה.
2. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
3. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיקות הקבועה בכלל תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011.
4. לדייעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל-aicot-hesbiba

העתיקים:

- מר אייל בן דוד – מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד – סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל