

Page 1 of 3

ט"ו אלול תשע"ה
30 אוגוסט 2015
2015-0001-2264

לכבוד

גב' שיר מבשוב
מנהלת תחנת תדלוק 'דלק עליית'
צ'בוטינסקי 4
רמת גן 5250502
באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק 'דלק עליית'
רחוב צ'בוטינסקי 4, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 19.08.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורכי
בדיקות איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

להלן הממצאים:

1. מנהלת התחנה שיר מבשוב יודעה טלפונית טרם לקיחת הדגימה.
2. התועלות המובילות אל המפריד קולטות גם מי נגר עלי בעת אירוע גשם.
3. **בקרת שפכים:**

בשעה 08:49 נלקחה דגימה בموقع מפריד השמן. לצורך לקיחת הדגימה הוזרמו מים
בתעלות המובילות את המפריד.

4. הגבהה השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H₂O
הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 34629 (החריגות מודגשות):



LabTest_34629.PDF

פרמטר נבדק	תוצאה [מ"ל]	שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	שפכים אסורים [ערר, מג"ל]
הגבה-H ₂ O	6.93	-	נמור מ - 6 או גובה מ - 10
COD total	1,135	800	-
צ.ח.כ כליל-alat			

סקופ אקדמי, נולם של פותחות

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | אבן גבירול 218 | ו"א 62038 |
www.igudan.org.il

shlomi@igudan.org.il

ממציאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזדרמים למרכז הביבוב), התשע"ד-2014, שפכי העסק חריגים באיכותם ברמת שפכים חריגים.
המלצות:

1. יש לשלווח למשרדיינו אישור קליטה של תחולת מפריד השמן באתר מאושר.
2. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבוניים או מתכות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבוניים ומתקות כבדות.
3. יש לבצע הפרדת זרים לתשתיפי התחנה:
 - 3.1 מי גשם יתועלו כנרג עילי אל מערכת התיעול העירונית.
 - 3.2 תשתייפים משתמש תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
4. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיחת משטחי התפעול ולשתייפות הידים, המכילים דטרגנטים פרקיים בלבד.
5. פינויים:
מפריד שמן:
 - 5.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למרכז הביבוב העירונית יענו באיכותם התקנים הקבועים בחוק.
 - 5.2 תחולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתחולות מפרדי שמנים בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחוריות לוודא כי תחולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
 - 5.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תחולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקיות הדיגום, ולملא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש לישם נוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השמן.
 6. יובהר, כי אין בקבלה המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים חריגים/אסורים בשפכים המוזדרמים מעסוקכם אל מערכת הביבוב.
 7. על בעל העסק לכך שכל השפכים המוזדרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזדרמים למרכז הביבוב), התשע"ד-2014.
 8. לדייעתכם, اي קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 9. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן פרסם באתר האינטרנט את תוכנות בדיקת דגימת השפכים, המפורטם במכtab זה לעיל.
 - 9.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך 21 ימים, מיום קבלת מכתב זה.

גוף אחד, עולם של פתוחנות.

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 218 נס"א 62038 | www.igudan.org.il

Page 3 of 3

9.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם יודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר הדר יובל - מנהל איכות סביבה וכיבוי אש, חברת דלק, באמצעות דוא"ל

קיים אחד, נולם של מחרוזות

טלפון: 03-7914505 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il العنوان: 62038 נס ציונה 218

shlomi@igudan.org.il