

כ"ו כסלו תשע"ו
08 דצמבר 2015
54906815

לכבוד
גב' כוכב בלנק
מנכ"ל מלון אופטימה
רחוב קריניצי 1
רמת גן
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - מלון אופטימה
קריניצי 1, ר"ג

מכוח ההסמכה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 24.11.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב. הסיור נערך בנוכחות:

- מר עמוס תשובה - מנהל אחזקה במלון הנ"ל
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

להלן הממצאים:

1. **דיגום שפכים:**
בשעה 13:08 נלקחה דגימה משפכי העסק בשוחת הביוב האחרונה לפני החיבור למערכת הביוב העירונית.
הגבת השפכים למד ההגבה הנייד הייתה: pH=6.5
2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 35428 (החריגות



LabTest_35428.PDF

(מודגשות):

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]
TSS מרחפים ב 105°C	350	400	-
אפר ב 550°C	16	-	-

מקום אחד, עולמי של פתרונות.

1.5	-	0.217	B-Boron-בור
40	-	3.00	דטרגנטים אניונים
נמוך מ 6 או גבוה מ 10	-	7.98	הגבה-pH
200 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוה	-	115	כלורידים-Chlorides
230 או 130 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוה	-	ND	נתרן-Na-Sodium
-	-	220	BOD total-כלי-צ.נ.ב
-	800	815	COD total-כלי-צ.נ.כ
250	-	33	Oils Total-שמיים כלליים
4≤	-	ND	COD/BOD
0.7>	-	ND	VSS/TSS
-	-	ND	מרחפים נדיפים - VSS

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, איכות השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:


1. מפריד שומן:

- 1.1 יש לפנות את תכולת המפריד בתדירות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק. הפינוי יתבצע לאתר מאושר לטיפול בשומנים בלבד. את קבלות הפינוי והקליטה באתר המאושר, יש לשמור לביקורת במשרדי החברה.
- 1.2 בכל פינוי, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש ליישם נוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.
- 1.3 יש למנוע חדירת פסולת מוצקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י ניקוי שוטף של סלי הרשת הנשלפים בתעלות הניקוז המובילות אל מפריד השומן וריקון שאריות האוכל מהכלים השונים לפח פסולת מוצקה. יש להקפיד להחזיר למקומם את סלי הרשת לסינון מוצקים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.
- 1.4 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במלחים לכן, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלחת. יש לאתר את זרם התמלחת, להפרידו למיכל איגום ולפנותו לאתר מאושר בתדירות המתאימה.
2. יש לאסוף שמן טיגון משומש ולפנותו לאתר מאושר. יש לשמור בעסק את אישורי

לפרטים נוספים, אנא פנו אל מרכז המומחים.

- הפינוי לביקורת.
3. במידה ונעשה שימוש במיכל השרייה לצורך הסרת שומנים קשים, אין להזרים את תכולתו אל מערכת הביוב. יש לאסוף ולאגום תכולה זו ולפנותה לאתר מאושר.
 4. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
 5. על בעל העסק להביא לכך שכל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
 6. לידיעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיובים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 7. לידיעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימת השפכים, המפורטים במכתב זה לעיל.
- 7.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 7.2 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעכם את החלטתו. את כתב התנגדות המנומק יש להגיש לכתובת משרדי תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,


דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה

העתקים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- אינג' ולרי פוהורליס - מהנדסת מחוז ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל
- מר עמוס תשובה - מנהל אחזקה, מלון אופטימה, באמצעות דוא"ל

מקום אחד, עולמה של ישראל

קרן רגב

מאת: אייל בן דוד
נשלח: יום שלישי 08 דצמבר 2015 09:00
אל: 'yossiinbar@gmail.com'
עותק: סורין סולומון; קרן רגב
נושא: FW: בקרת שפכי תעשייה - בניין ש.א.פ 24.11.15
קבצים מצורפים: doc; LabTest_54906015 - (גירסה 2.0) 24.11.15 פ.א.פ - בניין שפכי תעשייה - בקרת שפכי תעשייה - בניין ש.א.פ 24.11.15 35417.pdf

בברכה
אייל בן-דוד
מנהל מחלקת ביוב וביטחון מים
Eyal-b@mei-rg.co.il
טל - 03-5651413
פקס - 03-5651423



From: Shlomi Amran - שלומי עמרן [mailto:Shlomi@igudan.org.il]
Sent: Tuesday, December 08, 2015 8:55 AM
To: 035059290@fax.com
Cc: Revitall@sviva.gov.il; valerie.pohoryles@telaviv.health.gov.il; אייל בן דוד <eyal-b@mei-rg.co.il>
Subject: בקרת שפכי תעשייה - בניין ש.א.פ 24.11.15

שלום רב,

מצ"ב דו"ח בקרת שפכי תעשייה - בניין ש.א.פ 24.11.15.

בברכה,

שלומי עמרן היחידה לאיכות הסביבה

טלפון: 03-7914567

פקס: 03-7914505

אבן גבירול 218 ת"א, 62038

www.igudan.org.il

http://www.igudan.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=2

בקררו אותנו ב- 



This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
