

טבלת מצב קווי הביוב ע"פ ממצאי הצילום עם חלוקה לפי מצב הקו ברמת גן

מקרא: מצב תקינותו של כל קו ראשי לפי הדרוג 1-טוב . 2- מחייב ניטור קבוע. 3-מחייב טיפול, שיקום או החלפה

מסד	כתובת	קוטר	שנת שטיפה	מצב קו
1	ביאליק סקיצה 14	10	2025	1-2
2	ביאליק סקיצה 15	10\8	2025	1
3	ביאליק סקיצה 15 סרטון 2,3,21,15	10\8	2025	2
4	ביאליק סקיצה 15 סרטון 1+19	10\8	2025	3
5	ביאליק המשך סרטון 1+6	10\8	2025	1
6	ביאליק המשך סרטון 2+4	10\8	2025	2
7	אבני החושן \ הרב לוי	8\6	2025	1
8	אבני החושן \ הרב לוי סרטון 1,5-10	8\6	2025	2
9	אבני החושן \ הרב לוי סרטון 11,12,13	8\6	2025	3
0	אלונים בנימין סרטון 31-43	10\8	2025	1
1	אחד העם בני הנביאים סקיצה 28	12\10\8\6	2025	1
2	אחד העם בני הנביאים סקיצה 28 סרטון 8	12\10\8\6	2025	3
3	דר' כהן	6\8	2025	1
4	דר' כהן סרטון 3,4,5,6,9	8\6	2025	2
5	דר' כהן סרטון 2,10,11,12,13	8\6	2025	3
6	אלונים בנימין סרטון 53-54	10\8	2025	2
7	אלונים בנימין סרטון 44-52	10\8	2025	3
8	בני הנביאים \ אחד העם	14\12\10\8\6	2025	1
9	בניהו \ גבעת אולגה \ שלם \ שלום עליכם שדרות הטייס	8	2025	1
10	בניהו \ גבעת אולגה \ שלם \ שלום עליכם שדרות הטייס – סרטון 8,10,18,20,26	8	2025	2
11	בניהו \ גבעת אולגה \ שלם \ שלום עליכם שדרות הטייס סרטון 15	8	2025	3
12	בניהו \ יהושפט \ אחד העם \ שלם \ מלכי צדק – סקיצה 27	12\10\8	2025	1-3
13	גבעת גאולה	8\6	2025	2
14	דן שומרון מנדס	8	2025	1
15	דן שומרון מנדס סרטון 1+2+24	8	2025	2
16	המלך אלרואי \ רוחמה	8	2025	2-3
17	רוקח – סקיצה 4 סרטון 1+2	6	2025	2
18	רוקח – סקיצה 4 סרטון 2,5,6,7,8,9			3
19	ניצנים \ נח מוזס 1,5,6,14	8\6	2025	1
20	ניצנים \ נח מוזס 18,20-25	8\6	2025	2
21	ניצנים \ נח מוזס	8\6	2025	3
22	רש"י \ מבדיל סקיצה 7	8	2025	1
23	שדרות הילד	16	2025	1-3
24	אמנון ותמר \ בר כוכבא	8\6	2025	1-3
25	המלכה יהודית \ ידע עם \ אנה פרנק \ חרוזים ברוריה סקיצה 1	8	2025	1
26	המלכה יהודית \ ידע עם \ אנה פרנק \ חרוזים ברוריה סקיצה 1 – סרטון 1-6	8	2025	2
27	המלך יוסף אלרואי \ רוחמה סרטון 2,3,4,6,7,9	8	2025	2
28	המלך יוסף אלרואי \ רוחמה סרטון 1,5,8	8	2025	3
29	התקווה סקיצה 6	8\6	2025	3